

「ボラ ケア」 ニュース

沖縄本島 野外試験経過報告(シロアリ試験)

2015年6月試験体設置～2019年3月現在(3年9ヶ月経過)

ボラ ケア処理試験体に食害発生無し

試験場全景



試験枿 試験体配置状況

ボラ ケア処理無しの試験体は半年後には食害発生

未処理試験体



6-1 試験体上部食害発生
(設置後7ヶ月)




10-1 試験体上部食害状況
(設置後1年11ヶ月)



6-1 餌木 6-2 餌木

6-1 試験体上部蟻道
(設置後3年9ヶ月)
6-2 試験体上部餌木に向け
空中蟻道を作る



ボラ ケア処理試験体



7-4～9 試験体
(設置後3年9ヶ月)
食害無し



11-9 試験体
側面に蟻道あるも途中で断念
試験体食害無し



背割加工
白蟻被害や腐朽の因となる
木割れを想定して表面処理後の
角材に背割加工を施した

20190601



AFM 防蟻断熱材 since 1994 in Japan



Bora Care is the King of Borate

